# Proyek Drainase Jalan A Yani Karawang Diduga Sarat Korupsi

Karawang, RSI;- Proyek pekerjaan Pembangunan Drainase Jalan Ahmad Yani Kecamatan Karawang Barat, sebagai pelaksana PT. Adhikarya Teknik Perkasa, menghabiskan anggaran Negara sebesar Rp.15.647.826.000,00;- Sumber dana APBD TA. 2018, PA/KPA/PPK Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Karawang

Menurut informasi dan pengumpulan data lapangan ditemukan berbagai dugaan permasalahan yang menyangkut perbuatan penyimpangan dan atau dugaan perbuatan melawan hukum pada pelaksanaan paket pekerjaan Pembangunan Drainase Jalan Ahmad Yani Kecamatan Karawang Barat, pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Karawang TA.2018, patut diduga pelaksanaan dilapangan tidak sesuai spesifikasi teknik, gambar perencanaan dan daftar kuantitas/harga.

Melihat dilapangan patut diduga terjadi penyimpangan pada campuran pasangan porsland, pemadatan struktur tanah, volume kubikasi galian tanah biasa/keras, ketebalan struktur beton,pengadaan tenaga ahli, pengadaan peralatan dilokasi, pengawasan konsultan supervise dan lainnya kuat dugaan tidak sesuai dalam daftar kuantitas dan atau kualitas rendah.

Proyek ini sedang menjadi pembicraan hangat publik, berbagai jenis indikasi permasalahan atau kejanggalan dalam pelaksanaan kegiatan pekerjaan tersebut. Untuk keseimbangan pemberitaan redaksi rakyat simpati Indonesia melakukan klarifikasi tertulis kepada kepala dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang dengan nomor surat : 265.03/ Red-RSI/Konf/XII/2018 tertanggal, 19/12/2018. Surat diterima bagian Umum PUPR Kab. Karawang tanggal 25/12/2018.

Namun surat ini dibantah oleh Kepala Dinas PUPR Kabupaten Karawang melalui kabidnya Dudi kepada media cetak rakyat simpati Indonesia mengatakan bahwa kantor dinas PUPR kabupaten karawang tidak menerima surat konfirmasi dari redaksi rakyat simpati Indonesia. Dalam hal ini publik berpendapat atas praduga hukum tidak bersalah apakah surat tersebut sengaja dihilangkan jejaknya atau manajemen tata kelola kepemimpinan kepala dinas PUPR kabupaten karawang yang kurang professional. Yang sebaiknya ketika medapat informasi ada surat-menyurat masuk kepada kepala dinas memanggil dan menanyakan kepada anggotanya sekaligus memberikan arahan.

Selain itu kepala dinas PUPR Kabupaten Karawang diwakili oleh kabid dudi mengatakan bahwa perihal pekerjaan ini pertanyaannya Redaksi seperti pertanyaan BPK saja. Publik pun tidak paham apa yang dimaksud kadis melalui kabidnya, dan kami bertanya hanya sesuai standarisasi etika pers. Pers tidak bisa bertanya seperti penyidik penegak hukum, kecuali itu telah menjadi kebutuhan penyidik penegak hukum itu sendiri yang bertanya.

Menurut informasi dari masyarakat bahwa paket pekerjaan Pembangunan Drainase Jalan Ahmad Yani Kecamatan Karawang Barat pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Karawang patut diduga pelaksanaannya tidak sesuai spesifikasi teknik, gambar perencanaan dan daftar kuantitas/ harga

Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air (Alat + Truk) M3

1.690. 00, melihat dilokasi Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air (Alat + Truk) paling sekira ± M3 690. 00, sementara sisa volume Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air (Alat + Truk) sekira ± M3 1.000.00 tidak ditemukan disposal dalam pekerjaan ini. Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air (Manual) M3 36.00, sementara melihat dilokasi Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air (Manual) paling sekira ± M3 10.00. sementara sisa volume Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air (Manual) sekira ± M3 26.00 tidak ditemukan dalam pekerjaan ini

Pasangan Batu dengan Mortal M3 1.001,96. melihat dilokasi Pasangan Batu dengan Mortal paling sekira ± M3 600.00, sementara sisa volume Pasangan Batu dengan Mortal sekira ± M3 401.96 tidak ditemukan dalam pekerjaan ini.

Dalam hal spesifikasi konstruksi sesuai standar nasional Indonesia (SNI) perihal Pasangan Batu dengan Mortal 1pc:4ps. Sementara dalam hal pekerjaan ini dugaan melihat dilokasi pasangan batu mortal 1pc : 9ps dalam pekerjaan ini. Pasir (Agregat halus). Pasir tidak boleh mengandung lumpur lebih dari 5 % (ditentukan terhadap berat kering) yang diartikan dengan lumpur adalah bagian-bagian yang dapat melalui ayakan 0,063 mm apabila kadar lumpur melampaui 5 % maka pasir harus dicuci. Dalam hal pekerjaan ini dugaan melihat dilokasi pengadaan bahan material pasir kadar lumpur/tanah 80 % dan atau kualitas rendah dalam pekerjaan ini. Galian Biasa (Manual) M3 4.560,22 melihat dilokasi Galian Biasa (Manual) hanya paling sekira ± M3 2.560,22, sementara sisa volume

>>*Bersambung ke hal 11*